Problema gäminiň ýük bölüminiň konteýnerini daşamak wagtynda zeper ýetirilende ýüze çykdy. NASA-nyň hem-de Cygnus-y öndürýän Northrop Grumman kompaniýasynyň hünärmenleri zeperiň näderejede agyrdygyny barlaýarlar. Häzirlikçe gäminiň soň uçup biljekdigi ýa-da ony çalyşmagyň zerurdygy belli däl. Bu Cygnus bilen baglanyşykly ilkinji mesele däl – elektronika bilen baglanyşykly näsazlyklar sebäpli gijikmeler öňem bolupdy.

Missiýanyň ýatyrylmagy sebäpli, NASA käbir ýükleri aprel aýynyň ahyrynda uçjak başga bir gämi – SpaceX Dragon bilen ibermek kararyna geldi. Ol ýükleriň üstüne stansiýada ätiýaçlyklar gutarmajak bolup, ekipaž üçin köp iýmit we zatlar ýüklenýär. Cygnus adatça takmynan 3,5 tonna ýük daşap bilerdi we onuň ýoklugy kynçylyk döredip biler.

Все права защищены

save pdf date >>> 24.01.2026