

Инсайдеры подсчитали, что замена дисплея обойдётся в 1350 юаней, или \$185, замена батареи — в 179 юаней (\$25). Однако самой дорогой частью для замены является материнская плата, цена которой в зависимости от версии флагмана варьируется от 2940 юаней (\$410) до 3540 юаней (\$495).

Как отмечается, учитывая, что на материнской плате расположены основные компоненты, такие как процессор Snapdragon 8 Elite, накопители и оперативная память, высокая стоимость этой замены может быть оправдана. Таким образом, владельцам Xiaomi 15 Ultra придётся заплатить значительную сумму, если им понадобится ремонт гарантийного оборудования.

Касательно «фотоаппарата». Xiaomi 15 Ultra оснащён четырёхкамерной системой под маркой Leica. Ремонт этих датчиков может оказаться весьма дорогостоящим. Стоимость замены широкоугольной задней камеры составит 930 юаней (около \$130), сверхширокоугольный модуль стоит примерно 530 юаней (\$75). Телеобъектив «чуть более щадящий» — 210 юаней (\$30), а фронтальная камера — 60 юаней (\$8).