

Google оперативно решила проблему с фронтальной камерой нового смартфона Pixel 9a, которая беспокоила пользователей после его запуска. Как сообщает Android Authority, вскоре после релиза владельцы заметили раздражающий «мерцающий» эффект в предварительном просмотре камеры в условиях низкой освещенности. Изображение на экране переключалось между уровнями яркости, хотя сами снимки оставались качественными.

Проблема, связанная с недавним обновлением программного обеспечения, была устранена с выходом новой версии приложения Pixel Camera (9.8.102.748116395.16). После тестирования журналисты подтвердили, что мерцание исчезло, а изображение в видеоискателе теперь стабильно.

Несмотря на успех, некоторые владельцы Pixel 9a сообщают о странном поведении камеры при макросъемке, что указывает на возможные недочеты, требующие внимания Google. Pixel 9a, выпущенный по цене от \$499, оснащен 48-мегапиксельной основной камерой и мощным чипом Tensor G4, что делает его одним из лучших бюджетных камерофонов.