

Владельцы столкнулись с браком Galaxy S25 Ultra — дрожью и вибрацией ультраширокой камеры

Некоторые владельцы нового Galaxy S25 Ultra столкнулись с серьезной проблемой: 50-мегапиксельная ультраширокоугольная камера начинает резко дрожать и издавать вибрирующий звук прямо в процессе съемки.

Из-за этого камера становится практически непригодной для использования. Пользователи на Reddit и в сообществе Samsung сообщают, что дрожь появляется даже в сторонних приложениях, включая Snapchat.

На первый взгляд проблема напоминает сбой в системе оптической стабилизации, как это было у iPhone 14 Pro. Однако в ультраширокоугольной камере Galaxy S25 Ultra OIS нет, что указывает на возможный дефект автофокуса или других механических компонентов.

Некоторые пользователи также отмечают, что сбой начался после обновления прошивки, но официального подтверждения этой связи пока нет.

Несколько человек уже обратились в авторизованные сервисные центры, где камеру заменили, признав проблему аппаратной. Так что если у вас Galaxy S25 Ultra с таким же багом — лучше не тянуть и сразу обратиться в сервис.