

В MacOS 26 пропала поддержка первого iPod и некоторых внешних жёстких дисков

Пользователи, которые до сих пор используют старые устройства с интерфейсом FireWire 400 или 800 — например, первый iPod или внешний жёсткий диск LaCie — столкнулись с неприятной новостью, пишут СМИ. В первой бета-версии macOS 26 Tahoe поддержка этих стандартов отключена.

После обновления FireWire-устройства перестают подключаться — будь то старый iPod, видеокамера MiniDV или внешний накопитель. В системной информации Mac теперь не видно FireWire-подключений. Пользователи сообщают, что не могут пользоваться ни FireWire 400, ни FireWire 800, а также потеряна возможность захвата видео с DV-устройств.

Стоит, правда, помнить, что это ранняя версия бета. Вполне возможно, что Apple вернёт поддержку FireWire в одной из следующих сборок до официального релиза осенью.

Ждём комментариев от Apple.