

Каждый год Айфоны, к сожалению, становятся всё менее ремонтпригодными. Но что насчёт новинки?

Заднюю панель у iPhone 16 снять было действительно тяжело. Кроме того, эксперту сразу бросился в глаза странный «язычок» у батареи нового смартфона. И её точно так же было сложно извлечь. Более того, Apple даже выпустила инструкции для тех, кто собирается менять аккумулятор у 16-го iPhone.

К сожалению, ведущий также не нашёл ни одного способа вытащить кнопку управления камерой, не сломав её. Это делает её полностью неремонтопригодной. К тому же она, похоже, имеет серийный номер, поэтому после замены вряд ли будет работать полноценно.