

Apple обновила прошивку наушников AirPods Max, но о ней
ничего не известно

Компания Apple выпустила новую версию прошивки наушников AirPods Max. Текущая прошивка 7E101 обновлена до версии 7E108.

При этом вендор не опубликовал детали обновления, поэтому о каких-либо изменениях ничего не известно, что типично для подхода Apple. Предполагается, что обновление направлено на повышение стабильности работы устройства и исправление мелких ошибок, возможно, связанных с новыми функциями, такими как несжатый звук (lossless audio) и ультранизкая задержка.

Пользователи могут установить прошивку, убедившись, что AirPods Max находятся рядом с подключённым iPhone, iPad или Mac с Wi-Fi и подключены к зарядному устройству. Процесс обновления займет до 30 минут. Чтобы проверить текущую версию прошивки, пользователи могут перейти в раздел «Настройки», Bluetooth и нажать кнопку «Информация» рядом с иконкой AirPods Max в открывшемся меню.