

NASA опубликовало фотографии с места падения японского лунного модуля, сделанные с орбиты Луны. Снимки были получены с помощью аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter.

Космический аппарат японской компании ispace под названием Resilience потерпел крушение на поверхности Луны в районе Mare Frigoris — это вулканическая зона на севере Луны. На фото видно тёмное пятно — след от удара, а вокруг него — светлый ореол из лунной пыли, поднявшейся при падении.

Это уже вторая неудачная попытка посадки на Луну для компании ispace за последние два года. Последняя миссия стартовала в январе с мыса Канаверал.